



- spricka
- stenblock saknas
- deformerat murverk
- deformationsriktning
- beläggnings saknas



 <b>GRENBERGER</b> BYGGNADS- RESTAURERINGS- KONTOR	REV. ANT.	REVIDERING AVSER	SIGN.	DATUM
	<b>Stenvalvsbro S941-5</b> Status. Plan och brofasader			
	SKALA 1:200		LÄN Värmlands	
	RITAD/KONSTRUERAD AV J. Grenberger		KOMMUN Torsby	ARBETSNUMMER   RIT. NR
DATUM 2014-11-7		LANDSKAP Värmland		<b>R1</b>